


|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Resumo Aço<br>Fundação         | Comp. total<br>(m) |
| Detalhamento fundação          |                    |
| CA-50                      Ø10 | 487.1              |



PLANTA BAIXA – RADIER



| Resumo Aço<br>Piso 1            | Comp. total<br>(m) | Peso+10%<br>(kg) |
|---------------------------------|--------------------|------------------|
| Armadura longitudinal inferior  |                    |                  |
| CA-50                      Ø6.3 | 366.1              | 99               |



| Resumo Aço<br>Piso 1           | Comp. total<br>(m) | Peso+10%<br>(kg) | Total |
|--------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| Armadura longitudinal superior |                    |                  |       |
| CA-50 Ø6.3                     | 59.4               | 16               | 16    |
| CA-60 Ø5                       | 254.6              | 44               | 44    |
| Total                          |                    |                  | 60    |

|   |  |  |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  | <b>GOVERNO DO PIAUÍ</b>  |  | <b>PROCURADORIA-GERAL<br/>DO PIAUÍ - PGE</b> |  |  |  |
| <b>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ</b>  |  |  |  |  |  |   |  |
| <b>PROPRIETÁRIO:</b>  |  | <b>NOME DO PROPRIETÁRIO</b><br><b>CPF:</b>   |  |  |  |   |  |
| <b>AUTOR DO PROJETO</b>   |  | <i>Afonso Henrique Vilela</i><br><b>AFONSO HENRIQUE VILELA</b><br><b>Eng. Civil CREA 78.066/D – MG</b> |  |  |  |   |  |
| <b>RESPONSÁVEL TÉCNICO</b>  |  |  |  |  |  |   |  |
| <b>PROEJTO EXECUTIVO</b>  |  |  |  |  |  |   |  |
| <b>APROVAÇÕES:</b>  |  |  |  |  |  |   |  |
|   |  |  |  |  |  |   |  |
|   |  |  |  |  |  |   |  |
|   |  |  |  |  |  |   |  |
| <b>UNICÍPIO</b> TERESINA-PI   |  |  |  | <b>ZONA:</b> URBANA                          |  |   |  |
| <b>ONTEGDO</b>  |  |  |  |  |  |   |  |
| <b>TANQUE DE DRENAGEM – FORMAS</b>  |  |  |  |  |  |   |  |
| <b>EVISÃO</b><br>0  |  |  |  |  |  |   |  |
| <b>ESENHO</b>   |  | <b>AFONSO HENRIQUE VILELA</b><br><b>Eng. Civil CREA 78.066/D – MG</b>                                  |  | <b>ESCALA:</b><br>1:50                       |  |   |  |
| <b>A1 (8410 x 5940)</b>   |  | <b>DATA:</b>   |  | <b>29/SETEMBRO/2023</b>                      |  | <b>NÚMERO DO AUTOR</b><br><b>EM-032-23-343-01</b>                                     |  |

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| (T.V.) – TOPO DA VIGA  | (F.B.) – FUNDO DO BLOCO          |
| (T.L.) – TOPO DA LAJE  | (F.C.B) – FUNDO DA CHAPA DE BASE |
| (F.V.) – FUNDO DA VIGA | LP – LADO POSTERIOR              |
| (F.L.) – FUNDO DA LAJE | LA – LADO ANTERIOR               |
| (T.B.) – TOPO DO BLOCO | AL – AMBOS OS LADOS              |

|        |                 |            |         |        |
|--------|-----------------|------------|---------|--------|
|        |                 |            |         |        |
|        |                 |            |         |        |
| 0      | Emissão Inicial | 29/09/2023 | Danilo  | Afonso |
| REVIS. | DISCRIMINAÇÃO   | DATA       | DESENHO | APROV. |